
ISSUE 01 | JUNE 18



### CONTENTS



page 1 Editor's talk	page 9-10 Material Engineering
page 2-5 Inspection and analysis	page II Innovative Engineering
page 6 Failure Analysis	Technology
page 7-8 Reverse Engineering	page 12-17 General Engineering
	Talk

## EDITOR'S TALK

ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยคือความรู้ทางด้านวิชาการ ความรู้ทางด้านปฏิบัติและ แนวความคิดในเชิงวิศวกรรมที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม ในหลายๆครั้งงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพหรือใช้งาน ไม่ได้เป็นเพราะผู้ให้บริการขาดองค์ความรู้ในเชิงวิศวกรรมที่ดีทำให้ทำงานอยู่บนพื้นฐานของการลอกเลียนแบบไม่ใช่การแก้ไขหรือพัฒนาที่มีกระบวนการทางด้านวิศวกรรมรองรับ ในวารสารนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของงานเน้นการประยุกต์ใช้วิชาชีพที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิต และ การบำรุงรักษาเครื่องจักร ประเด็นหลักได้แก่ การตรวจสอบ (Inspection) การวิเคราะห์ (Analysis) และการแก้ไขปัญหาจากทฤษฎีพื้นฐาน และ การออกแบบตามหลักการไปสู่การผลิต และ สร้างผลงานจริงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้เห็นภาพข้างหน้าของแนวทาง ด้านวิศวกรรมว่าในอนาคตจะเดินไปทางไหนในวารสารนี้หัวข้อบทความจะถูกกำหนดตายตัว โดยการใช้วิศวกรรมย้อนรอย ชิ้นงานจริงจากลูกค้า ซึ่งแต่ละบทความจะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพงานโดยหัวข้อประกอบไป ด้วย Inspection and Analysis, Failure Analysis, Reverse Engineering, Material Engineering, Innovative Engineering Technology และ Engineering General Talk โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านไม่มากก็น้อย

#### คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา สมศักดิ์ นิมิตยนต์ เรียบเรียงโดย สมศักดิ์ นิมิตยนต์

ภากร นิมิตยนต์

บรรณาธิการ ภากร นิมิตยนต์ ผู้จัดการศิลป์ สรชา นิมิตยนต์

> ภากร นิมิตยนต์ Managing Director

Pakorn Vimityont

## OI Inspection and Analysis


การตรวจสอบเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการประเมินสภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรภายในโรงงานเพื่อให้เครื่องจักร สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปราศจากความเสียหายระหว่างใช้งานโดยในบทความนี้จะนำอุปกรณ์หลัก ที่ใช้ในการผลิตน้ำตาลมาเพื่อแสดงให้เห็นภาพและความสำคัญของการตรวจสอบในกระบวนการผลิตน้ำตาลนั้น การแยกน้ำตาลโดยเครื่องจักร Centrifugal Separation ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการผลิตดังนั้น การบำรุงรักษาและการดูแลเครื่องจักรชนิดนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทางโรงงานไม่ควรละเลยเพื่อป้องกันความ เสียหายที่อาจจะนำไปสู่ความสูญเสียและของประสิทธิภาพในการผลิตซึ่งการบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้นควรมี การตรวจสอบอย่างถูกวิธีและเหมาะสมในแต่ละชนิดของอุปกรณ์เพื่อให้ได้ผลข้อมูลทางเทคนิคที่เป็นจริงและ สามารถแก้ไขความเสียหายได้อย่างตรงจุด ทางบริษัทจึงได้ออกแบบการตรวจสอบ Basket ชนิดต่างๆเพื่อให้ผล ที่ได้สามารถนำไปวิเคราะห์และ แก้ไขบัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

Pakorn Nimityont ที่ได้สาม PT level 2,MT level 2,UT level 2

Sugar Basket Inspection(การตรวจสอบอุปกรณ์หม้อปั่นน้ำตาล ชนิดของหม้อปั่น (Type of Centrifugal Separation Basket) ในกระบวนการแยกน้ำตาลออกจาก Massecuite นั้นมีประเภทของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแยก อยู่ 2 ชนิดคือ


1.1 Discontinuous Centrifugal Basket

เป็นหม้อปั่นชนิดที่มีการทำงานเป็นช่วงๆตามลำดับขั้นตอนหรือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า "Batch Type" โดยจะเป็นหม้อปั่นที่ใช้ปั่นน้ำตาลที่มี คณภาพสงสด



2.2 Continuous Centrifugal Basket

เป็นหม้อปั่นชนิดที่มีการทำงานต่อเนื่องโดยจะปั่นแยกน้ำตาลที่มี คุณภาพต่ำกว่า แต่มีลักษณะความเร็วรอบที่สูงกว่าแบบ Discontinuous



- 1 Permanent magnet motor I 2 Feeding pipe used for massecuite orientation
- 3 Casing I 4 Basket I 5 Booster Distribution.

#### ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพ (Inspection Procedure)

การตรวจสอบหม้อปั่นสามารถแบ่งอ<sup>๋</sup>อกได้เป็น 2 แบบตามลักษณะ อุปกรณ์ ดังนี้

#### 2.1 Discontinuous Type (Batch Type)

การตรวจสอบหม้อปั่นชนิด Discontinuous Type นั้นสามารถตรวจ-สอบได้โดยมี วิธีการตรวจสอบดังนี้

- 2.1.1 Centering Inspection
- 2.1.2 Nondestructive Testing (Magnetic Particle Testing, Penetrant Testing)เพื่อหารอยแตกร้าวตามจุดCritical Component
- 2.1.3 Thickness Measurement (วัดความหนาของ Shell) โดย Ultrasonic Thickness Measurement
- 2.1.4 HUB Inspection การตรวจสอบสภาพของ HUB ที่เป็นจุด ถ่ายแรงสู้ตัว Basket
- 2.1.5 Metallographic replication (Additional) เพื่อหาชนิดของ รอยแตกร้าว (Crack) หรือ สภาพของวัสดุที่มีการใช้งานมา

#### 2.1.1 Centering Inspection

การตรวจสอบการบิดเบี้ยวจะต้องทำการเซ็คศูนย์ ( Center ) และ Alignment ถ้ามีการเบี้ยวหรือไม่ได้ศูนย์จะต้องมีการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด unbalance ขึ้นที่ตัวหม้อปั่น (Basket) ป้องการความ เสียหาย ที่จะส่งผลกระทบไปสู่ part อื่นๆ




## 01 Inspection and Analysis

#### 2.1.2 NonDestructive Testing by Magnetic Particle Testing or Penetrant Testing เพื่อหารอยแตกร้าว

ในการตรวจสอบรอยแตกร้าวนั้นจะใช้กระบวนการ Magnetic Particle Testing เพื่อหารอยแตก บนเนื้อวัสดุที่เป็น Carbon Steel และ Penetrant Testing ในวัสดุที่เป็น Stainless Steel โดยทั้งสองการ ทดสอบจะใช้ Fluorescent Type เพื่อเพิ่ม Sensitivity ของการ ตรวจสอบโดยหม้อปั่น Batch Type จะมีจุด critical ที่ต้องทำ การตรวจสอบดังนี้

- 2.1.2.1 Welding between Shell and bottom
- 2.1.2.2 Shell of basket between holes
- 2.1.2.3 Bottom Plate
- 2.1.2.4 Welding line of the shell joint
- 2.1.2.5 Welding between top plate and shell



#### 2.1.3 Thickness Measurement (วัดความหนาของ Shell)

ในการตรวจสอบความหนาของหม้อปั่น (Basket Batch Type) จะมีการวัดเป็นช่วงเพื่อประเมินความหนาของ Shell หม้อปั่นเนื่อง-จากหม้อปั่นที่มีการใช้งานในส่วน Shell จะเกิดการสึกทำให้ ความหนา ของ shell ลดลง โดยความหนาที่ลดลงอย่างมากอาจส่งผล ให้ shell เกิดการจีกขาดได้



Basket Batch Type	В	5.31 5.25	5.30 5.36	5.30 5.24	5.34 5.31
18		JE	p c	D	
1			2	L	-A

#### 2.1.4 HUB Inspection

การตรวจสอบสภาพของ HUB ที่เป็นจุดถ่ายแรงจากเพลาสู่ Basket นั้นเป็นสิ่งที่ สำคัญอย่างยิ่ง ในกรณีนี้การตรวจสอบ ความหนาของแกน Hub และ รอยร้าวด้วย NDT (PT/MT) จะเป็นสิ่งที่สามารถป้องกัน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้



2.2 Continuous Type (Type C)

การตรวจสอบหม้อปั่นชนิด Continuous Type นั้นสามารถตรวจสอบ ได้โดยมี วิธีการตรวจสอบดังนี้

- 2.2.1 Centering Inspection
- 2.2.2 Nondestructive Testing (Magnetic Particle Testing, PenetrantTesting) เพื่อหารอยแตกร้าวตามจุดCritical Component
- 2.2.3 Thickness Measurement (วัดความหนาของ Shell) โดย Ultrasonic Thickness Measurement
- 2.2.4 Metallographic replication (Additional) เพื่อหาชนิด ของรอยแตกร้าว (Crack) หรือ สภาพของวัสดุที่มีการใช้งานมา

2.2.1 Centering Inspection

การตรวจสอบการบิดเบี้ยวจะต้องทำการเซ็คศูนย์ ( Center ) และ Alignment ถ้ามีการเบี้ยวหรือไม่ได้ศูนย์จะต้องมีการแก้ไข เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิด unbalance ขึ้นที่ตัวหม้อปั่น (Basket) ป้องกันความเสียหาย ที่จะส่งผลกระทบไปสู่ part อื่นๆ โดยในหม้อปั่นชนิด Continuous Type นั้นจะมี ความเร็วรอบในการทำงานสูงกว่า ชนิด Discontinuous Type ดังนั้นการบิดเบี้ยวอาจนำไปสู่ความเสียหายที่รุนแรงกว่าได้




NAME	POINT	1	2	3	- 4
หม้อปั่นตัวที่ 1	A				
	В				
หม้อปั่นตัวที่ 2	A	-0.5	0.0	0.0	1.0
	В	-0.8	0.0	0.0	-0.1
หม้อปั่นตัวที่ 3	A	0.4	0.2	-1.0	0.5
	В	0.5	0.1	0.0	0.8
หม้อปั่นตัวที่ 4	A	0.1	0.1	0.0	0.0
	В	0.2	0.2	0.0	0.0
หม้อปั่นตัวที่ s	A	-0.4	-0.2	0.0	0.1
	В	-1.2	-0.4	0.0	0.4
หม้อปั่นตัวที่ 6	A	0.0	-0.3	0.0	0.0
	В	0.2	-0.4	0.0	0.2
หม้อปั่นตัวที่ ?	A	0.3	0.1	0.0	0.3
	В	0.3	0.2	0.0	0.3

# 01 Inspection and Analysis

#### 2.2.2 Non-Destructive Testing by Magnetic Particle Testing or Penetrant Testing เพื่อหารอยแตกร้าว

ในการตรวจสอบรอยแตกร้าวนั้นจะใช้กระบวนการMagnetic Particle Testing เพื่อหารอยแตก บนเนื้อวัสดุที่เป็น Carbon Steel และ Penetrant Testing ในวัสดุที่เป็น Stainless Steel โดยทั้งสอง การทดสอบ จะใช้ Fluorescent Type เพื่อเพิ่ม Sensitivity ของการ ตรวจสอบโดยหม้อปั่น Continuous Type จะมีจุด critical ที่ต้องทำ การตรวจสอบดังนี้


- 2.2.2.1 Welding between Shell and bottom
- 2.2.2.2 Shell of basket between holes
- 2.2.2.3ตรวจหาCrackบริเวณแนวเชื่อมด้านบนและด้านหลังรอบ แหวนหม้อปั่น
  - 2.2.2.4 ตรวจหา Crack บริเวณแนวเชื่อมต่อของ Shell
  - 2.2.2.5 ตรวจหา Crack บริเวณดุมกลาง รูยึดสกรูกับเพลา
  - 2.2.2.6 ตรวจหารอย Crack รอบ<sup>ู่</sup>ตัวใบครี่บ



#### 2.2.3 Thickness Measurement (วัดความหนาของ Shell)


ในการตรวจสอบความหนาของหม้อปั่น (Basket Batch Type) จะมีการวัดเป็นช่วงเพื่อประเมินความหนาของ Shell หม้อปั่นเนื่อง-จากหม้อปั่นที่มีการใช้งานในส่วน Shell จะเกิดการสึกทำให้ ความหนา ของ shell ลดลง โดยความหนาที่ลดลง อย่างมากอาจส่งผล ให้ shell เกิดการฉีกขาดได้





#### 2.2.4 Metallographic replication (Additional)

เพื่อหาชนิดของ รอยแตกร้าว (Crack) หรือ สภาพของวัสดุที่มีการ ใช้งานมาโดยวิธีการทดสอบนั้นจะทำการเตรียมผิวชิ้นงานโดยการขัด ละเอียด และใช้สารเคมีกัด เพื่อดูโครงสร้าง โดยจะใช้ Film ลอกลาย โครงสร้างทางจุลภาคมาทำการวิเคราะห์



## 01 Inspection and Analysis

Case Study

ในกรณีตัวอย่างนี้ได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการตรวจสอบ หม้อปั่น (Basket Inspection) เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่าง ใช้งานหม้อปั่น (Batch Type) ใบนี้ได้ถูกตรวจสอบตามกระบวนการ ตรวจสอบหม้อปั่นที่ทาง บริษัทฯ กำหนดในจุด Critical ต่างๆดังแสดง ในภาพ 1




Figure 1 Basket Inspection position

โดยผลลัพท์ของการตรวจสอบนั้น พบความเสียหายที่บริเวณแหวน (Hoop) ของหม้อปั่นโดยพบรอยร้าว (Crack) (ภาพที่ 2) กระจาย โดย รอบแหวนในทุกๆเส้นซึ่งความเสียหายนี้เป็นความเสียหายที่อันตราย มากเนื่องจาก รอยร้าว (Crack) มี โอกาส ที่จะ Propagate จนในที่สุด ทำให้แหวนเกิดการแตกร้าวหลุดออกที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างใช้งาน และทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ใกล้เคียงหรืออันตรายต่อผู้ใช้ งานได้



Figure 2: Indication shown on the hoop by Penetrant Testing

ซึ่งทางบริษัทฯได้ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยใช้กระบวนการ Microstructure Analysis เพื่อที่จะดูลักษณะรอยร้าวที่เกิดขึ้นโดยได้ทำการขัดเตรียมผิว (ภาพที่ 3), Etching และ ส่องด้วยกล้อง Microscope (ภาพที่ 4) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะ โครงสร้างทางจุลภาคและลักษณะ รอยแตกร้าวในระดับจุลภาค (Micro)



Figure 3: Grinding process in Microstructure Analysis technique Figure 4: Using portable microscope to analyse micrograph

จากขั้นตอนการทำ Microstructure Analysis ผลลัพท์ที่ได้คือ Micrograph (ภาพที่ 5) ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์ในเชิงลึกได้จากภาพแสดง ให้เห็นถึงรอยแตกร้าวมีความรุนแรงที่จะนำไปสู่ความเสียหายที่มาก ขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไข




Figure 5: Micrograph at defect area

ในเชิงโลหวิทยานั้น Micrograph เหล่านี้สามารถสรุปได้ว่า

"Micrograph show structure of Austenite with twin bands. Cracks propagate through grain boundaries (trans-granular mode)"ซึ่งผลนี้สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ถึง สาเหตุของรอยแตกร้าวนี้ได้โดยจากผลลัพท์นี้ได้แนะนำให้ทำการ เปลี่ยนแหวน (Hoop) ของหม้อปั่น (ในส่วนอื่นไม่พบความเสียหาย) เพื่อให้ความแข็งแรงของแหวนกลับไปสู่เกณฑ์ปกติไม่เกิดการแตก ระหว่างใช้งานเพื่อให้หม้อปั่น (Basket) มี Reliability ที่สูงขึ้นเป็นแนว ทางนำไปสู่ Zero Breakdown (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ Engineering Talk) ได้จากกรณีนี้ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความเสีย หายที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมและประโยชน์อันมหาศาลของ การตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างใช้งานที่จะทำให้ สูญเสียทั้งรายได้ ทรัพย์สิน และอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

TO BE CONTINUED

## 02 Failure Analysis



การวิเคราะห์ความเสียหายของชิ้นงานอุปกรณ์หรือเครื่องจักรมีความสำคัญมากในด้านวิศวกรรม เพราะในปัจจุบันเครื่องจักรที่เกิดความเสียหายซ้ำๆโดยปราศจากการแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงทำให้ สูญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากรวมทั้งส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและผู้ใช้งานศาสตร์ ทางด้าน การวิเคราะห์นี้จะทำให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายด้านวิศวกรรมซึ่งจะใช้เป็นข้อมูล ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำขึ้นอีกในอนาคต ในบทความนี้จะยกถึงความเสียหายหนึ่ง ในตัวอย่างของศาสตร์ของ Fracture mechanic


#### Pakorn Nimityont Managing Director, Pakorn Technical Service

#### Brittle and ductile fracture

การแตกหักของวัสดุที่เป็นโครงร่างผลึกสามารถจำแนกได้เป็นสองชนิด คือ


1. Transgranular fracture

รอยแยกจะเกิดขึ้นภายในเกรนซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในการแตกแบบ เหนียว(ductile)และการแตกแบบเปราะ(brittle)โดยส่วนมากการแตก หักลักษณนี้จะเกิดจาก fatique load หรือ stress corrosion craking




2. Intergranular fracture

รอยแยกจะเกิดขึ้นตามขอบเกรนโดยส่วนมากการแตกลักษณะนี้จะเกิด ขึ้นจาก creep หรือ stress corrosion craking




Brittle fracture


การแตกหักแบบนี้จะมีลักษณะการแตกแบบผ่าเกรน (transgranular) ซึ่งบางครั้ง เรียกว่า cleavage วัสดุที่เกิดความเสียหายในลักษณะนี้จะ ไม่เกิด plastic deformation หรือสังเกตง่ายๆคือจะไม่ค่อยเกิดการ เปลี่ยนรูปก่อนการแตกหักรวมทั้งการเสียหายลักษณะนี้จะเกิดแบบ เฉียบพลัน นอกจากนั้น Brittle fracture ยังสามารถเกิดได้ในลักษณะ ของการแตกตามขอบเกรน (Intergranular) ซึ่ง ลักษณะ การแตกหักนี้ ส่วนมากจะเกิดขึ้นจากสิ่งเจือปน เช่น ฟอสฟอรัส หรือ ซัลเฟอร์ ที่จะไป เกาะตามขอบเกรนทำให้แรงยึดระหว่างเกรนลดลง



#### Ductile fracture

การแตกหักลักษณแบบนี้จะเกิด plastic deformation (necking) หรือ การเปลี่ยนรูปของวัสดุก่อนการเสียหายโดยส่วนมากวัสดุที่มีtoughness สูงจะเกิดการแตกหักลักษณะนี้โดยเนื้อวัสดุจะค่อยๆแยกจากกันทำให้ เกิดช่องว่าง (void) หลักจากนั้น void จะค่อยๆรวมตัวเกิดเป็นรอยร้าว (crack) และเกิดการเสียหายตามมาการแตกหักแบบนี้จะทำให้เกิดผิว หยาบขรุขระ






Ductile - brittle Behavior

วัสดุสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติจาก ductile ไปเป็น brittle ได้ในช่วง อุณหภูมิหนึ่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถศึกษาได้โดยใช้ The charpy V-notch (CVN) impact test ขั้นตอนการทดสอบ Charpy impact test

- 1. ถอดแท่งวัสดุออกจากตัวกลางที่ให้ความเย็น หรือความร้อน
- 2. นำแท่งวัสดุวางในแท่นภายในเครื่อง impact test ในลักษณะแนว นอน
  - 3. หลังจากทิ้งไว้ 5 วินาที ปล่อย striker ลงบนแท่งวัสดุ
  - 4. อ่านค่าพลังงานที่แท่งวัสดุสามารถดูดซับได้

หมายเหตุ striker นั้นสามารถติดตั้ง strain gauges เพื่อใช้ในการอ่าน ค่า แรงในช่วงของเวลาได้นอกจากนั้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ductile – brittle transition สำหรับ steel นั้นคือปริมาณ คาร์บอน ฟอสฟอรัส และ อาร์เซนิก ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลง (transition temperature) เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลเสียต่อวัสดุอย่างไรก็ตามปริมาณ นิเกิล ซิลิคอน แมงกานีส และ ทองแดง ที่เพิ่มขึ้นจะไปลดอุณหภูมิการเปลี่ยน แปลงทำให้วัสดุเปลี่ยนคุณสมบัติการ brittle ไปเป็น ductile ได้ที่ อุณหภูมิที่ต่ำลง เป็นผลดีต่อวัสดุที่สามารถรับ impact load ได้ดีขึ้น



TO BE CONTINUED PAGE 1 6

# erse Engineering

ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเป็นอุปกรณ์หรือระบบรวมทั้งการตรวจสอบคุณสมบัติ และสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ทั้งในและระหว่างการผลิตและระหว่างการใช้งาน Somsak Nimityont Consultant, Pakorn Technical Service

#### Reverse Engineering System วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้ให้ความสนใจกับ การทำวิศวกรรมย้อนรอยเนื่องจากเหตุผลตามสภาพธุรกิจและความจำ เป็นต่างๆกันเช่น

- -ต้องการ "ถอดแบบ" ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากที่อื่นเช่นูจากบริษัทคู่แข่ง หรือจากบริษัทต่างประเทศเพื่อศึกษาว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการออก แบบและผลิตมาอย่างไร
- -ต้องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองที่มีอยู่เนื่องจากไม่มีแบบวาด และมี รายละเอียดข้อกำหนดทางเทคนูคไม่ครบถ้วน
- -ต้องการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ใช้แทนชิ้นส่วนเดิมซึ่งเกิดความเสียหาย เนื่องจากผู้ผลิตไม่ได้ทำการผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวอีกต่อไปหรือเนื่องชิ้น ส่วนของแท้จากต่างประเทศมีราคาแพงรวมทั้งอาจจัดส่งด้วยความล่า ช้าทำให้ไม่ทันต่อความจำเป็นในการ ใช้งาน

#### ความรู้พื้นฐานของงานวิศวกรรมย้อนรอย

ความรู้พื้นฐานของวิศวกรรมย้อนรอยนั้นแบ่งออกเป็น 5 อย่างคือ

- 1. ความรู้ด้านการออกแบบ(Design and Drawing)
- 2. ความรู้ด้านวัสดุ(Material Selection)
- 3. ความรู้ด้านการตรวจสอบ(Inspection)
- 4. ความรู้้ด้านการผลิตและการขึ้นรูป(Process)
- 5. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย(Failure Analysis)

1.ความรู้ด้านการออกแบบ(Design and Drawing) การออกแบบที่มีประสิทธิภาพควรจะทำตาม flow chart ดังต่อไปนี้



#### 2. ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุ (Material Selection)

วิศวกรรมย้อนรูอย (Reverse Engineering) เป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และหรือ อุปกรณ์ต่างๆขึ้นเองโดยอาศัยการตรว<sup>ิ</sup>จสอบข้อ มูลทางเทคนิคและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับขึ้นส่วน ผลิตภัณฑ์และหรืออุปกรณ์ต้นแบบ ดังนั้นการทำวิศวกรรมย้อนรอยอย่างเต็มรูปแบบจึงเกี่ยวข้อง ้กับการสืบค้นข้อมูลทางเทคนิค การย้อนรอยขนาดและรูปร่างของต้นแบบวัสดุและกรรมวิธีการผลิต


การศึกษาทางด้านMaterial นั้นสามารถแบ่งออกเป็น2 กลุ่มคือ

- 2.1 Material science (วัสดุศาสตร์) คือศาสตร์ที่เกี่ยวกับการค้น คว้าหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของโครงสร้างภายในสมบัติต่างๆ และกระบวนการผลิตเหล่านั้น
- 2.2 Material Engineering (วัสดุวิศวกรรม) คือศาสตร์ที่เกี่ยวกับ หลักการ ขั้นพื้นฐานและการประยุกต์ความรู้

#### 3 ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบ (Inspection)

การตรวจสอบสามารถแบ่งออกเป็น2 ประเภทคือ

- 3.1 การตรวจสอบแบบทำลาย(Destructive test [DT] ) เป็นการตรวจสอบโดยที่ต้องทำลายชิ้นงานและชิ้นงานที่นำมาตรวจสอบ จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก
- 3.2 การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย(Non-Destructive test [NDT]) เป็นการตรวจสอบโดยที่ไม่ต้องทำลายชิ้นงานสามารถตรวจสอบชิ้นงาน ขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ได้แล้วชิ้นงานที่นำมาตรวจสอบ สามารถนำไปใช้งานได้



#### 4. ความรู้พื้นฐานด้านการผลิตและการขึ้นรูป(Process)

ในขบวนการผลิติที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมย้อนรอยมีความหลาก หลายจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเลือกใช้เพื่อให้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆไ ด้อย่างเหมาะสมด้วยความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิ ตจะทำให้การทำวิศวกรรมย้อนรอยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์กระบวนการ ผลิตทั่วไปในปัจจุบันมีดังนี้

- การหล่อ (Casting / Foundry Process)
- การทุบขึ้นรูป (Forging)
- การรี่ด (Rolling)
- การรีดอัดขึ้นรูป (Extrusion)
- การกดอัดขึ้นรูป (Press Working)การกลึงแต่งขึ้นรูป (Machining)

PAGE I 7


# neering

5. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย(Failure Analysis) การวิเคราะห์ความเสียหายนั้นมีความสำคัญยิ่งในกุระบวนการทำ Reverse Engineering หรือ วิศวกรรมย้อนรอย เนื่องจากการที่จะ ทำการซ่อมแซมหรือผลิตอะไหล่ทดแทนที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องคำนึง ถึงสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายก่อนเพื่อที่ในการผลิตทดแทนนั้น จะได้ชิ้นงานที่มีการออกแบบ หรือ การพัฒนา ให้ปราศจากความ เสียหายจากสาเหตุเดิมหรือลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดปัญหา

#### ขั้นตอบการวิเคราะห์ความเสียหาย -




แผนภาพแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสียหาย



แผนภาพแสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสียหาย

โดยความรู้พื้นฐานของการทำวิศวกรรมย้อนรอยนั้นมีผลอย่างยิ่งเพื่อให้ ชิ้นงานที่ทำขึ้นทดแทนนั้นมีประสิทธิภาพใกล้เคียงเดิมหรือดีกว่าเดิม สามารถสรุปขั้นตอน การทำวิศวกรรมย้อนรอยได้ดังนี้



TO BE CONTINUED

# Material Engineering

วัสดุ: คือ สิ่งที่ประกอบด้วยสารต่างๆ หรือสารประกอบที่ทำขึ้นเพื่อใช้งานตามที่เราต้องการ การพิจารณาวัสดุ: สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสาขา "วัสดุศาสตร์" จะมุ่งเน้นในเชิงวิทยาศาสตร์ นั้นหมายถึง การศึกษาค้นคว้าความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างภายในสมบัติ และกระบุวนการผลิตวัสดุ เป็นหลัก ส่วนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลาขา "วัสดุวิศวกรรม" จะมุ่งเน้นในเชิงวิศวกรรมนั้น หมายถึงการ ประยุกต์ใช้ความรู้ขั้นพื้นฐานอันเกี่ยวข้องกับวัสดุศาสตร์บางส่วนร่วมกับการประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับวัสดุเพื่อเปลี่ยนให้เป็นผลิตผล อย่างเหมาะสมตามที่สังคมต้องการ

Somsak Nimityont Consultant, Pákorn Technical Service

#### Material Selection วัสดุศาสตร์

โครงสร้างอะตอมของวัสดุ พันธะอะตอมของวัสด โครงสร้างผลึกของวัสดุ ความไม่สมบูรณ์ของผลึกภายในเนื้อวัสดุ อื่นๆ

#### วัสดุวิศวกรรม

- -คุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด
- -การออกแบบเพื่อนำมาใช้งานให้เหมาะสมเลือกวัสดุใช้งานตาม
- -การเลือกวัสดุใช้งานตามสภาวะให้เหมาะสม

การจำแนกของวัสดุ:การแบ่งวัสดุในทางวิศวกรรมจะใช้โลหะเป็นตัว จำแนกเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น


- 1. ประเภทโลหะ (Metallic) ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 2 ชนิด คือ
- 1.1 โลหะที่เป็นเหล็ก (Ferrous Metal) ได้แก่ เหล็กกล้า (Steel) เหล็กหล่อ (Cast Iron) เหล็กบริสุทธิ์ (wrought Iron) หรือโลหะ อื่นที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลัก (Iron Base Metal) เช่น เหล็กกล้า ผสม (Alloy Steel) เหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) หรือเหล็กกล้า คาร์บอน (Carbon Steel) เป็นต้น
- 1.2 โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non Ferrous Metal) คือ โลหะที่ไม่มี ธาตุเหล็กเป็น องค์ประกอบ เช่น ตะกั่ว (Lead) ทองแดง (Copper) สังกะสี (Zinc) ดีบุก (Tin) อลูมิเนียม (Aluminium) แมกนีเซียม (Magnesium) และโลหะผสมของโลหะ เหล่านี้ เช่น ทองเหลือง (Brass) บรอนซ์ (Bronze)
  - 2. ประเภทอโลหะ (Non-Metallic) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
    - 2.1 วัสดุธรรมชาติเช่น ยางธรรมชาติ ไม้ หิน ทราย
- 2.2 วัสดุสังเคราะห์เช่นซีเมนต์ เซรามิก ยางสังเคราะห์ พลาสติก อิฐทนไฟ

#### ตัวอย่างกลุ่มเหล็กและลักษณการใช้งาน

#### 1. เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon steels)

เหล็กกล้าคาร์บอนคือเหล็กที่มีส่วนผสมระหว่างธาตุเหล็กกับธาตุ คาร์บอนผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้โดย ธาตุคาร์บอนจะแสดงคุณสมบัติด้านความแข็งแรงให้แก่เนื้อเหล็กเป็น หลัก และแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

- 1. เหล็กคาร์บอนต่ำ: คาร์บอนต่ำกว่า 0.20% (โดยน้ำหนัก)
- 2. เหล็กคาร์บอนปานกลาง: คาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.20-0.50%
  - 3. เหล็กคาร์บอนสูง: คาร์บอนมากกว่า 0.5% (โดยน้ำหนัก)



#### การนำไปใช้งาน

เหล็กกล้าคาร์บอน เป็นกลุ่มที่มีการูใช้งานอย่างกว้างขวางมาก เช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์จะใช้ทำชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กแผ่นบางต่างๆ กระป๋องบรรจุอาหารหรือเหล็กแผ่นขนาดใหญ่ที่ใช้งานในอุตสาหกรรม ทั่วไป เหล็กกล้าชนิดนี้มีความแข็งน้อย เหนียว และแปรรูปได้ง่ายใช้กับ งานที่ไม่ต้องการความแข็งแรงสูง

#### หลักการอ่าน carbon steel grade

carbon steelจะถูกระบุด้วยเลขจำนวน 4 หลัก โดยตำแหน่งแรกจะ เป็นตัวบอก สารประกอบหลัก(1xxx) และในตำแหน่งที่สองจะเป็นตัว บอกสารประกอบรองส่วน 2 ตำแหน่งท้ายูนั้นจะเป็นตัวบอกปริมาณ คาร์บอนในหนึ่งร้อยส่วนของเปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก เช่น 1060 steel จะเป็น plain-carbon steel ซึ่งประกอบด้วย คาร์บอนในปริมาณ 0.60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก

ชนิดของ carbon steel grade

10xx Plain carbon (Mn 1.00% max)

11xx Resulfurized

12xx Resulfurized and rephosphorized

15xx Plain carbon (Mn 1.00% to 1.65%)





## 04 Material Engineering

2. เหล็กกล้าผสม (Alloy steel)

เหล็กกล้าผสม คือ เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของธาตุอื่นๆซึ่งนอกเหนือ จากธาตุคาร์บอน เช่น นิกเกิล(Ni), โครเมียม(Cr), โมลิบดีนัม(Mo), แมงกานีส(Mn), ซิลิคอน(Si), และวาเนเดียม(V) เป็นต้น ผสมลงไปใน เนื้อเหล็กเพื่อเพิ่มคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1. เพิ่มความแข็งแรง
- 2. ปรับปรุงคุณสมบัติทางกลทั้งที่อุณหภูมิสูงและต่ำ
- 3. ปรับปรุ่งความเหนียวขณะวัสดุมีความแข็งสูงสุด
- 4. เพิ่มความต้านทานการสึกหรอ
- 5. เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน
- 6. เพิ่มคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
- 7. อื่นๆ

เหล็กกล้าผสมสามารถแบ่งออกได้เป็น

2.1 เหล็กกล้าผสมต่ำ (Low alloy steel) คือ เหล็กกล้าที่มีปริมาณ ของธาตุอื่นๆ นอกจากคาร์บอน ผสมไม่เกิน < ~ 10% โดยน้ำหนัก

2.2 เหล็กกล้ำผสมสูง (High alloy steel) หรือ เหล็กเครื่องมือ (Tool Steel) คือ เหล็กกล้าที่มีปริมาณธาตุอื่นๆ นอกจากคาร์บอน ผสมเกิน >  $\sim 10\%$  โดยน้ำหนัก



Fig. 17 W4 water-hardening tool steel (0.96C-0.66Mn-0.23Cr), as-received (full annealed). 170 HB. Structure consists of spheroidal cementite in a ferrite matrix; no lamellar constituent is present. Compare with Fig. 16. 4% picral. 1000×



Fig. 67 AISI M2. Heat treated at 1220 °C (2225 °F) for 5 min in salt, oil quench, 1175 °C (2150 °F) for 5 min in salt, oil quench. 64 HRC. Grain growth due to rehardening without annealing between heat treatments. 10% nital, 400×

อ้างอิง Material Handbook, American Society for Metals

TO BE CONTINUED


# Innovative Engineering Technology

DEVELOPMENT OF CREEP DEFORMATION AND DAMAGE MONITORING TECHNIQUE FOR POWER APPLICATION

By PakornNimityont MscAdvenced Mechanical Engineering, Imperial College


Pakorn Nimityont MSc Advanced Mechanical Engineering, Imperial College London

Today, creep failure is a limiting factor in the design of high pressure vessels in power stations. To assess the creep damage ,metallographic replication on-site technique is currently used to evaluate the microstructure of the material, which can be performed during scheduled outage. technique requires also inspector's skill, metallurgist's experience and long time period to assess the creep condition for power units.



From this drawback, this technique is considered unsuitable for providing real-time condition of degradation necessary in maintenance procedures. Therefore, the Alternating Current Potential Drop (ACPD) is developed and used to monitor the variation in strain rate to assess creep damage conditions. By installing electrode arrays on the surface of tested components, the electric resistances are measured and converted to strain results, which is possibly being used to predict the creep remnant lifetime.

To implement the ACPD technique to assess creep condition of the pressure vessels, small electrodes are permanently installed on the surface of the components and the known current is injected through two electrodes forming the potential difference.The voltage is measure across the remaining two, and consequently the resistance is obtained. Then this process is repeated at the perpendicular arrangement and the second resistance is measured. By knowing two resistance values in perpendicular direction, the ratio between two results is obtained, known as 'Normalised Resistance Ratio' (NRR).



During creep deformation, the component is changing in shape (extend according to loading directions), which lead to the change in resistance across the electrodes. ACPD is therefore considered accounts the secure of the convert the as a strain gauge with high accuracy to convert the change in resistance to strain results. From the known normalised Resistance Ratio, it can be converted to strain and strain rate results by equations as illustrated below.

$$\epsilon \approx \frac{\gamma - 1}{\kappa}$$

$$\dot{\epsilon} \approx \frac{1}{\kappa} \frac{\partial \gamma}{\partial t} \qquad \text{Where } \gamma = NRR^{1/s} \text{ and } \frac{d\gamma}{dt} = \frac{N\dot{R}R}{sNRR^{\frac{s-1}{s}}}$$

From the results of stain and strain rate, the creep lifetime prediction is accomplished by the equation

below  $(t_f - t) = \frac{1}{\dot{\gamma} \frac{\Omega}{\kappa}}$  Where  $t_f$  represents the creep lifetime,  $\Omega$  describes the total damage,  $\gamma$  is the differentiation of aspect ratio and k is a constant denotes the ratio of the strain in two directions, -0.5. Where  $\Omega/\kappa$  can be found by the slope of the

Equation below  $\ln\left(\frac{\dot{\gamma}}{\dot{\gamma}_{min}}\right) = \frac{\Omega}{\kappa}(\gamma - 1)$ 

In conclusion, by implementing the Alternating Current Potential Drop (ACPD) technique to assess the creep damage condition of pressure vessel components in power units, the online monitoring can be accomplished, which can provide valuable data to plan the maintenance process and optimize the efficiency of power generation. The power plant the efficiency of power generation. The power plant can be operated without the shutdown period for inspection as done by the conventional inspection technique today.

reference -J. Corcoran, C.M. Davies, P. Nagy & P. Cawley, 2014. Potential Drop Strain Sensor for Creep Monitoring. California, USA,

ASME.

-Corcoran, J., 2015. Creep Monitoring Using Permanently Installed Potential Drop Sensors, London: Imperial College

-P. Nimityont. Development of creep deformation and damage monitoring technique for power application, London: Imperial College London.

TO BE CONTINUED PAGE I II

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการเก็บข้อมูลด้านการบำรุงรักษา (Maintenance) และนำผลมาวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อใช้ในการวางแผน แต่เมื่อนำมาใช้จริงยังมีปัญหาเรื่องข้อมูลที่ไม่ ครบถ้วนไม่สามารถแก้ปัญหาได้หมดเพราะขาดข้อมูลการตรวจและวิเคราะห์จากงานจริงมาช่วย สนับสนุนการวิเคราะห์ ฉะนั้นบทความนี้จึงเป็นการเสนอแนวความคิดในการนำข้อมูลที่มีการเก็บ ตามแผนร่วมกับข้อมูลการตรวจสอบและวิเคราะห์งานจริงมาใช้งานซึ่งคิดว่าน่าจะเป็น ประโยชน์ในปัจจุบัน.

Somsak Nimityont
Consultant, Pakorn Technical Service

#### Zero Breakdown System (Z.B.S)

ในความหมายของคำนี้หมายถึงการนำข้อมูลที่เกิดจากการเก็บที่ถูกต้อง ในระหว่างงานซ่อมรวมกับข้อมูลที่ได้มีการตรวจสอบและวิเคราะห์จาก งานจริงมาใช้ในการ แก้ไขปัญหาของการ Shutdown ที่ไม่ได้อยู่ในแผน ของโรงงานให้ลดลงจนเป็นศูนย์(สำหรับงาน Emergency Shutdown)เพราะว่าปัจจุบันในการหยุดโรงงาน (Plant) นั้นมี 2 รูปแบบคือ

1.Scheduled Shutdown เป็นการกำหนดหยุดตามแผ้นงานปกติ ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน

2.Emergency Shutdown เป็นการหยุดโรงงาน (Plant) โดยสาเหตุ ผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงงาน (Plant) ไม่ต้องการ และทำให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายทั้งงานซ่อมและรายได้

ในแนวความคิดการทำ Z.B.S. ได้พิจารณาแบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่ม (จากตารางที่1)



(อ้างอิงข้อมูลจาก Productivity Associates Co., Ltd.)

หมายเหตุ:Cost Control ดำเนินการโดย Productivity Associates Co., Ltd Loss Control ดำเนินการโดย Productivity Associates Co., Ltd Risk Control ดำเนินการโดย Pakorn Technical Service Co., Ltd

#### กลุ่มที่ 1: การควบคุมค่าใช้จ่าย (Cost Control)

เป็นการวางแผนงานด้านบำรุงรักษาโดยอาศัยข้อมูลที่มีการเก็บต่อเนื่อง จากบุคคล หรือระบบ Program software มาประมวลผลเป็นงาน และค่าใช้จ่าย และเก็บเป็นข้อมูลประวัติ ในปัจจุบันมีบริษัทต่างๆ ได้จัด ทำเป็น Software ใช้งานแต่ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะกับลักษณะ งานในแต่ละอุตสาหกรรม

#### กลุ่มที่ 2: การควบคุมการสูญเสีย (Loss Control)

เป็นการนำข้อมูลที่มีการเก็บมาแล้วมาเปรียบเทียบประมวลผลว่ามีการ สูญเสียอย่างไรบ้างจากที่วางแผนไปและเป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขแต่ข้อมูลที่ ได้ยังเป็นข้อมูลที่มีการ วิเคราะห์ เบื้องต้น

#### กลุ่มที่ 3 การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

ในการทำงานจริงข้อมูลที่เก็บจากการทำงานโดยปกติแล้วนำมา วิเคราะห์นำไปสู่การแก้ไขปัญหา บางครั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบ ถ้วนเพราะขาดข้อมูลจากการตรวจสอบและวิเคราะห์จากงานจริงที่มี ปัญหาทำให้เสี่ยงต่อการที่จะเกิดความ เสียหายอย่างรุนแรง ข้อมูลจาก งานจริงต้องมีการวิเคราะห์โดยผู้มีความรู้ในงานจริงและต้องเป็นผู้เชี่ยว ชาญในงานวิศวกรรมแต่ละสาขา ในการจัดทำ Zero Breakdown System สำหรับงานที่ไม่ค่อยให้ความสนใจคือ Risk Control เพราะ ต้องอาศัยการวิเคราะห์โดยเครื่องมือหลายแบบและต้องใช้นักวิชาการ หลายสาขาการทำงานจึงเป็นไปได้ยาก จากประสบการณ์ที่ได้ทำงาน ในลักษณะนี้มานานคิดว่าการทำ Cost Control และ Loss Control มีการทำอยู่แล้วและมีการนำข้อมูลเบื้องต้นมาใช้แก้ไขแล้วใน โรงงานอุตสาหกรรมแต่สำหรับงานทางด้าน Risk Control คิดว่าอาจจะ ไม่ได้ทำอย่างจริงจังจึงขอนำเสนอแนวความคิดในการทำโดยแบ่งเป็น หัวข้อนำเสนอดังนี้

- 3.1 Inspection
- 3.2 Failure Analysis
- 3.3 Reverse Engineering

โดยในแต่ละหัวข้อมีความเกี่ยวข้องกันและเมื่อประกอบกันสามารถนำ ไปใช้แก้ ปัญหาในระยะยาวได้

#### 3.1 Inspection

การตรวจสอบควรจะเน้นที่ระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยพิจารณา ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ควรจะต้องตรวจสอบอะไรและกำหนดวิธีการตรวจ สอบการตรวจสอบแต่ละครั้งต้องมีการเก็บข้อมูลชัดเจนและสามารถ นำไปเปรียบเทียบในครั้งต่อไปได้

#### 3.2 Failure analysis

การวิเคราะห์ปัญหาของงานเป็นหัวใจสำคัญจำเป็นต้องได้ข้อมูลและผล การทดสอบอย่างถูกต้องเพื่อทำให้การวิเคราะห์ถูกต้องข้อมูลที่ได้จะมา จากการเก็บของหน่วยงานการตรวจสอบและทดสอบจากของจริงการ วิเคราะห์ความเสียหายที่ถูกต้องจะนำไปสู่การแก้ไขที่ถูกต้องเช่นเดียว กับ


#### 3.3 Reverse Engineering

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทางด้านวิศวกรรมความเข้าใจในปัญหาความเข้าใจ ถึงสาเหตุเป็นสิ่งสำคัญเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปแนวทางการแก้ไข

สำหรับบทความนี้ขอนำเสนอเรื่องการทำ Failure Analysis เพราะน่า จะเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันเพราะโรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆมีอายุ การ ใช้งานยาวนานโดยประมาณ 5-10 ปี สภาพของอุปกรณ์ที่ขาด การดูแลและตรวจสอบที่ถูกต้องมีการเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติโดยใน การแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์สาเหตุอย่างครบถ้วนจึงขอ นำเสนอแนวคิดการทำ Failure Analysis System ดังนี้

#### Failure Analysis System

ระบบการวิเคราะห์ปัญหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ



ตาราง 1: Failure Analysis System


Primary Analysis

เป็นการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารวิชาการประกอบ และจากประสบการณ์งานมาประกอบซึ่งจะมี ความถูกต้องไม่มากนัก

Secondary Analysis

เป็นการวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจ สอบและทดสอบพร้อมทั้งข้อมูลจากนักวิชาการแต่ละสาขาที่มี ประสบการณ์มาสรุปผล ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้จริง ถูกต้องแม่นยำ

ในการจัดทำ Failure Analysis นอกจากเข้าใจระบบการทำงาน วิเคราะห์แล้วความจะมีการแบ่งหน้าที่การทำงานในแต่ละสายงาน ออกเป็น ส่วนๆ ตามตารางดังนี้




ตาราง 2: Failure Analysis Division

ในแต่ละส่วนจะมีการทำงานที่เชื่อมต่อกันทั้งทางด้านข้อมูลและการ วิเคราะห์ปัญหาในแต่ละกลุ่มงานจะต้องมีความเข้าใจในหน้าที่และสรุป งานส่งต่อได้ สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้

#### Failure Analysis (Procedure)

ขั้นตอนวิเคราะห์ความเสียหายดังต่อไปนี้



#### 1. ข้อมูลและตัวอย่าง

การรวบรวมข้อมูลต่างๆของชิ้นงานที่เสียหาย มีดังนี้

- 1.1 ข้อมลในการออกแบบ
  - 1.1.1 Drawing
  - 1.1.2 ข้อมูลในการคำนวณ
    - load
    - สภาพแวดล้อม
    - สภาพการใช้งาน
  - ชนิดของวัสดุ
  - 1.1.3 คุณสมบัติเดิมของชิ้นงาน
- 1.2 ข้อมูลการใช้งาน
  - 1.2.1 ระยะเวลาการใช้งาน
  - 1.2.2 สภาพแวดล้อม
  - 1.2.3 ลักษณะการใช้งาน

#### 1. ตัวอย่างชิ้นงาน

1.1 การเลือกชิ้นงานที่เสียหาย

ต้องเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของสภาพความเสียหายจริงเป็นตัวที่มี ข้อมูลมากที่สุด

1.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง

า.2 งการภายการอาการ ชิ้นงานที่เสียหายต้องคงสภาพความเสียหายให้เหมือนเดิมมากที่สุด





#### 2. ตรวจสอบและวิเคราะห์เบื้องต้น

เป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพความเสียหายของอุปกรณ์และ ชิ้นงานโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้กับตัวอย่างงานที่เสียหายมาประกอบ ในการพิจารณาซึ่งบางครั้งสามารถจะวิเคราะห์หาสาเหตุได้(เมื่อมี ประวัติความเสียหายเดิมอยู่แล้วในสภาพที่เหมือนกัน )

3. พิจารณาข้อมูล กำหนดวิธีการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่และกำหนดวิธีการตรวจสอบให้ได้ข้อมูลเพื่อ ประกอบในการวิเคราะห์ โดยแบ่งวิธีการตรวจสอบออกเป็น 2 ขบวน การคือ

- 3.1 NDT (Non-Destructive Testing)
- 3.2 DT (Destructive Testing)

#### 4. การตรวจสอบ

#### 4.1 การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)

การตรวจสอบแบบไม่ทำลายเป็นการตรวจสอบชิ้นงานโดยไม่ต้อง ทำลายชิ้นงานุนั้นชิ้นงานที่ถูกตรวจสอบสามารถใช้งานได้ต่อไปมีวิธีการ ตรวจสอบดังนี้

Penetrent Testing

Magnetic Particle Testing

Ultrasonic Testing

Replication Testing

#### 4.2 การตรวจสอบแบบทำลาย (DT)

การตรวจสอบแบบทำลาย เป็นการตรวจสอบชิ้นงานที่ต้องทำลายหรือ ต้องตัดออกมา ชิ้นงานที่ถูกตรวจสอบไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปมีวิธีการ ตรวจสอบดังนี้

Chemical Composition

Tensile Testing

Hardness Testing

Microstructure

Scanning Electron Microscope

#### 5.วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบกลไกความเสียหายทดสอบ งานตามสภาพความเป็นจริง

รูปแบบของการเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน

- 5.1 Design/Processing Related Failures
- 5.2 Service Related Failures
- 5.3 Material Related Failures
- 5.4 Environment Related Failures

#### ตัวอย่างความเสียหาย


#### Intergranular Corrosion



#### Intergranular corrosion

You may be faced with intergranular forrosion for a variety of reasons. But the result is all ost always the same - selective attack along the metal's grain boundaries-intercrystalline cracking, such as we picture in the photomicrograph above. In some sustenitic stainless steels, chromium carbides may precipitate at grain boundaries when cooling from welding temperatures. Corrosion is free to attack chrome-starved areas.


#### Stress corrosion cracking



#### Stress corrosion cracking

Team up high tensile stresses with a corrosive atmosphere and you're likely to be in for trouble. Here's how it develops. Tensile stresses build up at metal surface under static loading. Corrosive action concentrates stresses, causes them to exceed metal's yield point. Result shows up as a local failure. Under continued exposure, metal alternately corrodes, builds up high stress concentrations. Eventually the part may fail.

#### Corrosion fatigue




#### Corrosion fatigue

In much the same way that static stresses link up with corrosion to produce stress-corrosion cracking, cyclic loads work hand-in-hand with corrosion to cause corrosion fatigue. Metal failure takes place substantially below the fatigue limit for non-corrosive conditions.

Surprisingly enough, the combined deteriorating effect of these two bed brothers—corrosion and fatigue—is greater than the sum of their individual damages. So it pays to apply best possible corrosion protection when dealing with metals under alternating stresses.

#### Selective attack




#### Selective attack

Basically, one element of a metal or alloy is singled out for corrosive attack. Common types are dezincification and graphitic corrosion.

When we expose copper-zinc alloys (brasses) containing less than 85% copper to wet conditions for prolonged periods, zinc may be lost from brass. Resulting porous zinc-free mass of copper has little mechanical strength.

Common cast iron can act this way too. In some corrosives, iron corrodes out, leaving nothing more than a porous graphite residue that virtually crumbles.

#### Impingement attack




#### Impingement attack

Similar in their method of attack and net effects are impingement corrosion and cavitation corrosion. Here's how they do their damage:

An impinging water stream breaks through corrosion scale, dissolving the metal. Effect depends mainly on liquid speed.

Cavitation, a common form of corrosion in pumps, depends on the hammer-like effect produced by collapsing air bubbles. Bubbles break down when they pass from a low-pressure to a high-pressure area.

#### Fretting corrosion




#### Fretting corruion

Picture the ball bearing above supporting a heavily loaded high-speed shaft. Its inner race is press fit on the shaft. If high-frequency vibrations produce even minute slippage between these surfaces, local attack may start fatigue cracks, especially where stresses concentrate. Take shaft and bearing apart. You'll find their mating areas pitted.

Likely explanation for fretting: Slippage shears away surface-protective films, laying bare the undersurface to galvanic attack and concentration-cell corrosion.

การวิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบกลไกความเสียหาย




เป็นการวิเคราะห์โดยนำผลมาจาก

- ข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมู่ลจากการตรวจสอบ
- ข้อมูลกลไกความเสียหาย มาร่วมพิจารณาเพื่อสรุปความเสียหาย

#### ทดสอบตามสภาพความเป็นจริง

- การตรวจสอบด้วยเครื่องมือ เป็นการทดสอบโดยใช้เครื่องมือที่สามารถปรับสภาพการใช้งานให้ เหมือนสภาพที่เป็นจริง
- การตรวจสอบโดยการสร้างชิ้นงาน การตรวจสอบโดยการสร้างชิ้นงานหรืออุปกรณ์และนำไปทดสอบใน สภาพที่เป็นจริง

#### 6. สรุปผลการวิเคราะห์



จากการรวบรวมข้อมูลและการทดสอบทั้งหมดสามารถนำมาวิเคราะห์ และสรุปหาคำตอบได้

#### 7. จัดทำรายงานและเก็บประวัติข้อมูล

นำรายงานมาจัดทำเป็น Case History เพื่อที่จะจัดเก็บได้ง่ายสามารถ นำมาใช้ได้ต่อไป

#### ตัวอย่าง REPORT

NAME	FIRE HEAT	ER TUBE No. 3	(ท่อแตก) ด้านชื่	ท้าย			
DATA		Temperature	507°C	Material	A 335 P5		
	Operating	Pressure	4.27 kg/cm <sup>2</sup> gar				
	อายุการใช้งาน	อนถึงปัจจุบัน	7 ปี	Dimension	OD 88.9 mm		
	WORK ( รูปง						
		การตรวจสอบ )					
Dime	nsion check Tensile strengt		Hardness test	Scale ( SEM,E	DS) Chemical	Chemical composition	
OD 88.79	mm x T 5.103 mm	586.364 Mpa	160	С	SA 335	SA 335 P5	
IG. MIC	CROSTRUCT	URE ( รูปโครงสร้า	no )		Outside		
	В	1		T.	Middle		
		100 C		No. of Contract of	Inside		

#### จากตารางสรุปได้ดังนี้

RESULT A : Spheroid กับ ferritic - pearlitic ที่มี intergranular carbide net work รอบ ๆ เกรน

B : เหมือนกับ A C : เหมือนกับ A

#### COMMENT


ท่อที่แตกมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจุลภาคไปจากเดิมที่อุณหภูมิ สูง(Overheating ) จนเกิดการรวมตัวของโครเมียมคาร์ไบด์ที่ตกผลึก ที่ขอบของเกรนและภายในเกรน( Spheroid ) ทำให้เหล็กเปราะที่ อุณหภูมิต่ำๆไม่มีความเหนียว(Ductility) ซึ่งความแข็งที่ผิวมากกว่าผิว ปกติ จากการวัดด้วย Micro hardness ลักษณะการแตกน่าจะเป็นการ แตกทางกล และ Thermal fatigue เพราะรอยแตกทั้งสองแนว ประกอบกัน

#### ตัวอย่างการวิเคราะห์



ตัวอย่างบริเวณที่ตัดชิ้นงาน ตำแหน่งของท่อ Fire Heater ที่ตัดสำหรับตรวจสอบ และวิเคราะห์

#### ตัวอย่างการวิเคราะห์



ตัวอย่างบริเวณที่ตัดชิ้นงาน ชิ้นงานของท่อ Fire Heater ที่ตัดสำหรับตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค และความแข็ง

TO BE CONTINUED



# PAKORN TECHNICAL SERVICE CO.,LTD. ENGINEERING MAGAZINE

333/32 MOO3, BANGKRUAE-SAINOI RD., BANGRUKPATTANA, BANGBUATHONG, NONTHABURI IIII0 TEL: 02 920 7581-2 / FAX: 02 920 7023 EMAIL: PAKORNTHAILAND@HOTMAIL.COM WEBSITE: WWW.PAKORNTECH.CO.TH